

| Objeto Análise | Substância Responder | Risco | Causas | Consequências | AVANÇO DO RISCO | | | | | | TRATAMENTOS DOS RISCOS | | | | | | CUMPRIMENTO E MONITORAMENTO DOS RISCOS |
|---|-----------------------|-------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-----------|----------|----------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|---|------------|--|
| | | | | | Pontuação (P) | | Nível | | Nível de Risco | | Tipos de Risco | | Ações de Tratamento | | Informes e Compromissos de Nivel de Risco | | |
| | | | | | Gravidade | Exatidão | Gravidade | Exatidão | Impacto | Exatidão | Reativa | Preventiva | Reativa | Preventiva | | | |
| Plano geral de trabalho | Microbiologia | 2 | Falta de execução de tarefas | Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Reforma dos métodos | PRELIMINAR | 3 meses |
| Resíduos periclitados | Microbiologia | 2 | Falta de manutenção predial | Risco de contaminação. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 2 | 10 | 8 | Não acerto | | | | | Reforma dos procedimentos | PRELIMINAR | 3 meses |
| Instalação de tubulação de gás | Microbiologia | 5 | Falta de instalação de tubulação | Risco de acidente inflamável | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 15 | 12 | Não acerto | | | | | Instalar tubulação e | PRELIMINAR | 3 meses |
| Análise de equipamento de refrigeração exclusiva | Microbiologia | 5 | Ocupacional | Contaminação cruzada com outros equipamentos. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 10 | 8 | Não acerto | | | | | Isolação de refrig | PRELIMINAR | 1 ano |
| Plano geral de trabalho | Unidades | 2 | Falta de execução de tarefas | Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Reforma nos procedimentos | PRELIMINAR | 3 meses |
| Falta de sinalização sobre de segurança | Unidades | 4 | Falta de manutenção predial | Acidente elétrico. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Sinalização de rede | PRELIMINAR | 3 meses |
| Análise geral de trabalho | Paratuberculose | 5 | Falta de manutenção predial | Comprometimento da estrutura física do prédio. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Reforma nos procedimentos | PRELIMINAR | 3 meses |
| Infestação | Paratuberculose | 5 | Falta de manutenção predial | Comprometimento da estrutura física do prédio. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 10 | 8 | Não acerto | | | | | Isolação de rede | PRELIMINAR | 3 meses |
| Falta de equipamento (máscara) para epp e autoclavado. | Sala de esterilização | 4 | Ocupacional | Comprometimento do fluxo de ar entre laboratórios. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 10 | 8 | Não acerto | | | | | Aquisição de auto | PRELIMINAR | 1 ano |
| Falta de controle de ar | Sala de esterilização | 4 | Ocupacional | Atividade de gases tóxicos no ambiente | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 5 | Não acerto | | | | | Isolação de sala | PRELIMINAR | 3 meses |
| Falta de ar condicionado | Sala de esterilização | 5 | Análise de tubulação | Elevação de temperatura ambiente | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 2,5 | Não acerto | | | | | Aquisição de ar cond | PRELIMINAR | 3 meses |
| Lampadas fluorescentes (de quatro, quatro uma fluorescente) | Sala de esterilização | 7 | Falta de manutenção predial | Acidente sem iluminação adequada para a execução das atividades. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 10 | 5 | Não acerto | | | | | Troca das lâmp | PRELIMINAR | 3 meses |
| Falta de sinalização na caixa de carga | Sala de esterilização | 4 | Falta de manutenção predial | Acidente elétrico. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Sinalização de rede | PRELIMINAR | 3 meses |
| Faixa de energia elétrica exposta | Sala de esterilização | 5 | Falta de manutenção predial | Acidente elétrico. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Sinalização de rede | PRELIMINAR | 3 meses |
| Falta de caixa | Sala de esterilização | 3 | Ocupacional | Risco de contaminação cruzada no ambiente. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 10 | 10 | Não acerto | | | | | Isolação de sala | PRELIMINAR | 1 ano |
| Falta de caixa para facilitar a limpeza de sala | Sala de esterilização | 4 | Falta de manutenção predial | Lampada inadequada e risco ocupacional | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Instalação de rede para epp | PRELIMINAR | 3 meses |
| Desinfetante impróprio | Sala de esterilização | 5 | Falta de manutenção preventiva | Falta de padronização na forma de registro | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 15 | 7,5 | Não acerto | | | | | Instalação de rede de | PRELIMINAR | 3 meses |
| Plano geral de trabalho | Inspeção | 4 | Falta de manutenção predial | Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Reforma dos procedimentos | PRELIMINAR | 3 meses |
| Equipamento Cabine Impermio | Inspeção | 5 | Ocupacional | Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Alto | 4 | 20 | 20 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Mantimento de flutuantes impróprios | Inspeção | 5 | Falta de manutenção preventiva | Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Alto | 4 | 20 | 20 | Acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Faixa de energia elétrica exposta | Inspeção | 5 | Falta de manutenção predial | Acidente elétrico. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Sinalização de rede | PRELIMINAR | 3 meses |
| Plano geral de trabalho | Cultura de células | 2 | Falta de manutenção predial | Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | Isolação de sala | PRELIMINAR | 3 meses |
| Equipamento control de Cél Impermio | Cultura de células | 5 | Falta de manutenção preventiva | Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 15 | 15 | Acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Equipamento Impermio | Cultura de células | 5 | Falta de manutenção preventiva | Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 15 | 15 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Controle para Impermio | Cultura de células | 3 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Baixo (até 10% e 30%) | Muito Baixo | 3 | 6 | 2,4 | Acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Cabine de segurança biológica | Cultura de células | 2 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Baixo (até 10% e 30%) | Muito Baixo | 3 | 6 | 2,4 | Acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Plano geral de trabalho | Sala de sala | 2 | Falta de manutenção predial | Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Ar condicionado sem manutenção preventiva | Sala de sala | 4 | Falta de manutenção preventiva | Elevação de temperatura ambiente | Alto (até 50% e 70%) | Baixo | 2 | 8 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Risco ergonômico | Administração | 3 | Ocupacional | Desenvolvimento de problemas de saúde | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 6 | 6 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Ar condicionado sem manutenção preventiva | Administração | 4 | Falta de manutenção preventiva | Elevação de temperatura ambiente | Alto (até 50% e 70%) | Baixo | 2 | 8 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Plano geral de trabalho | Imunologia | 2 | Falta de manutenção predial | Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Faixa de energia elétrica exposta | Imunologia | 5 | Falta de manutenção predial | Acidente elétrico. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Microscópios sem manutenção | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Muito Alto (até 70% e 100%) | Alto | 4 | 12 | 12 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Condensador biológico sem manutenção | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Muito Alto (até 70% e 100%) | Alto | 4 | 12 | 12 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Condensador biológico impróprio | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Alto | 4 | 20 | 20 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Risco ergonômico (sem cabine biológica eficiente) | Imunologia | 4 | Ocupacional | Desenvolvimento de problemas de saúde | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 4 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Computador sem manutenção | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Comprometimento da integridade de dados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 6 | 3 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Faixa de energia elétrica exposta | Imunologia | 5 | Falta de manutenção predial | Acidente elétrico. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Pipetas sem manutenção com calibração | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 9 | 9 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Tubo de ensaio | Imunologia | 5 | Falta de manutenção preventiva | Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Alto | 4 | 20 | 20 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Agulhas (que) biológicas impróprias | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 15 | 15 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Pipetas sem manutenção com calibração | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 9 | 9 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Balão sem manutenção | Imunologia | 2 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Baixo (até 10% e 30%) | Muito Baixo | 3 | 6 | 2,4 | Acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Ar condicionado sem manutenção preventiva | Imunologia | 5 | Falta de manutenção preventiva | Elevação de temperatura ambiente | Alto (até 50% e 70%) | Baixo | 2 | 8 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Computador sem manutenção | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Comprometimento da integridade de dados | Alto (até 50% e 70%) | Baixo | 2 | 8 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Equipamentos sem manutenção preventiva | Imunologia | 2 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 4 | 12 | 12 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Unidades desinfetantes para a sala | Imunologia | 2 | Ocupacional | Comprometimento na execução das tarefas | Baixo (até 10% e 30%) | Muito Baixo | 3 | 6 | 4,8 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Risco ergonômico (sem cabine biológica eficiente) | Imunologia | 4 | Ocupacional | Desenvolvimento de problemas de saúde | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 6 | 6 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Microscópios sem manutenção | Imunologia | 4 | Falta de manutenção preventiva | Manuseio inadequado do equipamento | Baixo (até 10% e 30%) | Baixo | 2 | 4 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Faixa de energia elétrica exposta | Imunologia | 4 | Falta de manutenção predial | Acidente elétrico. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Plano geral de trabalho | Imunologia | 2 | Falta de manutenção predial | Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária. | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Ar condicionado | Recepção | 5 | Falta de manutenção preventiva | Temperatura elevada | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 6 | 3 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Computador | Recepção | 3 | Falta de manutenção preventiva | Comprometimento da integridade de dados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 6 | 3 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Imprimadora | Recepção | 5 | Falta de manutenção preventiva | Comprometimento na impressão de dados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Alto | 4 | 20 | 16 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Cadeiras | Recepção | 1 | Ocupacional | Falta de conformidade para os pacientes | Baixo (até 10% e 30%) | Baixo | 2 | 4 | 1,6 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Telômetro | Recepção | 5 | Sem linha telefônica | Impossibilidade de comunicação | Muito Alto (até 70% e 100%) | Baixo | 2 | 10 | 7 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Paralelos | Recepção | 3 | Falta de manutenção predial | Frit em conformidade com a NBR | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Fornos de incubação | Recepção | 5 | Prato de vidro quebrado | Comprometimento na contaminação de incubação | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 15 | 12 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Imprimadora de laser | TI/Segun | 3 | Falta de manutenção predial | Comprometimento na impressão e entrega de dados | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 3 | 15 | 7,5 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Paralelos | TI/Segun | 3 | Falta de manutenção predial | Frit em conformidade com a NBR | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Controlador | TI/Segun | 5 | Falta de manutenção preventiva | Prejuízo no processamento de material clínico | Alto (até 50% e 70%) | Baixo | 4 | 16 | 16 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Paralelos | Sala de sala | 3 | Falta de manutenção predial | Frit em conformidade com a NBR | Muito Alto (até 70% e 100%) | Muito Baixo | 1 | 5 | 4 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Cadeiras de sala | Sala de sala | 1 | Ocupacional | Impossibilidade de realizar a coleta | Baixo (até 10% e 30%) | Baixo | 4 | 8 | 3,2 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |
| Luzes | Sala de sala | 2 | Ocupacional | Contaminação cruzada | Baixo (até 10% e 30%) | Alto | 4 | 8 | 8 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 1 ano |
| Imunologia | Sala de sala | 4 | Falta de manutenção predial | Impossibilidade na coleta | Muito Alto (até 70% e 100%) | Alto | 4 | 12 | 6 | Não acerto | | | | | | PRELIMINAR | 3 meses |